


4RRR & 4RCR & 4RTR

High Speed Milling Condition

피삭재	프리하든강			고경도강(열처리강)					
Workpiece	Preharden Steel NAK, STAVAX			Hardened Steels SKD			Hardened Steels SKD 11		
HRC	HRC ~ 55			HRC 55 ~ 60			HRC 60 ~ 65		
Outside Diameter	Depth of Cut Ad(mm)	Speed (min ⁻¹)	Feed (mm/min)	Depth of Cut Ad(mm)	Speed (min ⁻¹)	Feed (mm/min)	Depth of Cut Ad(mm)	Speed (min ⁻¹)	Feed (mm/min)
1.0	0.003~0.030	25,000~30,500	630~670	0.002~0.040	12,000~25,000	300~430	0.002~0.040	10,000~20,000	200~270
1.2	0.007~0.050	25,000~28,500	650~730	0.003~0.040	10,000~25,000	300~460	0.003~0.040	9,000~20,000	200~290
1.5	0.010~0.030	23,000~24,500	680~780	0.005~0.040	9,000~23,000	400~490	0.005~0.040	8,000~20,000	200~300
2.0	0.015~0.050	20,000~22,500	720~800	0.010~0.050	7,000~20,000	400~520	0.010~0.050	6,000~18,000	200~320
3.0	0.020~0.060	16,000~16,500	720~800	0.015~0.070	5,000~16,000	400~520	0.015~0.070	5,000~15,000	200~320
4.0	0.025~0.080	14,000~13,800	750~830	0.025~0.070	4,500~14,000	400~540	0.025~0.070	4,000~10,000	200~335
5.0	0.040~0.100	12,000~13,300	820~950	0.030~0.080	3,500~12,000	400~580	0.030~0.080	3,000~8,000	250~370
6.0	0.040~0.120	12,000~11,900	800~900	0.030~0.080	3,500~12,000	400~560	0.030~0.080	3,000~8,000	250~350
8.0	0.050~0.120	10,000~10,200	780~850	0.040~0.100	4,500~10,000	350~520	0.040~0.100	2,500~7,000	300~330
10.0	0.060~0.120	8,000~9,100	710~790	0.040~0.100	4,000~8,000	300~480	0.040~0.100	2,000~5,000	300~310
12.0	0.070~0.180	7,000~8,500	710~790	0.050~0.120	3,500~7,000	300~480	0.050~0.120	2,000~4,000	300~300

Depth of Cut



! 경고 Warning

1. 경밀하고 강성이 있는 홀더와 장비를 사용하십시오.
2. 절입량의 Ad는 축방향 절입량을 표시합니다.
3. 강재 가공 시 Air Blow나 Oil Mist 사용을 추천합니다.
4. 회전수와 테이블 이송은 같은 비율로 조정하십시오.
5. 상기 조건표는 참고 자료이니 실제 가공 시 가공 형상, 기계 용량, 작업환경에 따라 조건을 조정해서 가공하시기 바랍니다.

1. Use a rigid precise machine and holder.
2. Ad(mm) : Axial Depth of Cut.
3. For milling steels, air blow or MQL(Oil Mist) are recommended.
4. Adjust both Spindle speed and Feedrate by the same proportion.
5. The above condition are only reference. In actual machining conditions adjust these parameters according to the milling shape, machine capability and the operation environment.